

FT-Karte

1075S AD 99-E Kunststoffkleber

Produkt	Lösemittelbasierter, sehr schnell abbindender Polyurethanklebstoff für die Industrie.
Erscheinungsbild	Fast klarer, viskoser Kleber.
Anwendungen	Geeignet zum Verkleben verschiedener Kunststoffe, Leder, Kunstleder, Stoff, Gummimischungen usw. Materialien (nicht geeignet für PP-, PE- oder PTFE-Kunststoffe). Zu den Anwendungen gehören z.B. Kleben von Kunststoff- und Gummiteilen von Schuhen, Schutzhüllen, Luftmatratzen, Spielzeug, Regenmänteln, Tauch- und Neoprenanzügen, Gummibooten, Fahrzeugen.
Produktversionen	1067 Tetrafix Kontaktkleber
Eigenschaften	• einkomponent-Kontaktkleber auf Polyurethanbasis • lösungsmittelbasiert (Aceton) • nahezu farblose Klebefuge • gute Wasser- und Frostbeständigkeit als Klebefuge • auch in antistatischer Ausführung 1073 erhältlich • auch toluolfreie Version 1074AS

Technische Daten

Betriebstemperatur	+10°C – +25°C
Dichte	0,86 g/ml
Trockenmasse	ca. 18 %
Applikation	4-5 m ² /l, abhängig vom zu verklebenden Material.
Öffnungszeiten	2–5 Minuten, abhängig von der Qualität des Klebers und den Bedingungen. Der Kleber bleibt mehrere Wochen lang hitzeaktiviert.
Temperaturbeständigkeit	- 50°C – 90°C ohne Härter. Bei Verwendung des Härters 1600 AD 3-5 % der Klebermenge, Hitzebeständigkeit bei trockener Klebefuge ca. 120°C.
Chemische Beständigkeit	Gut.
Lagerzeit	24 Monate ab Herstellungsdatum, Lagertemperatur +5°C bis +25°C.
Verdünner	0276 Aceton.
Farbe	Klar.
Werkzeuge	Pinsel, Rolle oder Sprühgerät.
Waschwerkzeuge	0276 Aceton
Packungsgrößen	Metallbehälter 0,3L, 1L, 3L, 10L und 20L.

FT-Karte

1075S AD 99-E Kunststoffkleber

Anleitungen

Die zu verklebenden Flächen müssen frei von Schmutz und Staub sein, bei Bedarf können die Flächen aufgeraut werden. PVC-Oberflächen werden vor dem Verkleben mit Aceton gereinigt. Auf beiden Seiten der zu verklebenden Flächen eine dünne und gleichmäßige Schicht Kleber auftragen. Ein geeignetes Werkzeug zum Auftragen des Klebers ist ein Pinsel. Die Betriebstemperatur des Klebers muss über +10°C liegen. Den Kleber je nach Bedingungen etwa 2–5 Minuten trocknen lassen. Die zu verklebenden Flächen fest aneinanderdrücken, sodass keine Luftblasen zwischen den Flächen entstehen.

Thermische Aktivierung: Übergetrocknete Klebeflächen können mit Hitze oder 0276 Aceton aktiviert werden. Durch Erhitzen auf ca. +80°C werden die zu verklebenden Flächen wieder klebrig, anschließend werden die aktivierten Flächen noch warm zusammengedrückt. Bei sauberen Klebeflächen kann die Aktivierung auch eine Woche nach dem Auftragen des Klebers erfolgen. Klebeflächen können auch mit Aceton aktiviert werden. Die Klebeverbindung ist sofort fest, erreicht jedoch innerhalb von 1-2 Tagen ihre Endfestigkeit. Die Klebefuge ist nach dem Trocknen frostbeständig. Eventuelle Flecken werden mit Aceton entfernt.

Umwelt	Flüssigkleber muss an einer Sondermülldeponie abgegeben werden. Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen. Getrocknete Leimabfälle und leere Dosen können an der Abfallstation abgegeben werden.
Warnungen	Siehe separates Sicherheitsdatenblatt.
Sicherheit	Stark reizend für Augen und Haut. Es sind Atemschutzmasken sowie Schutzhandschuhe und -kleidung zu verwenden. Leimdämpfe können Schläfrigkeit und Schwindel verursachen. Für das Produkt ist ein Sicherheitsinformationsblatt für Benutzer verfügbar. Es ist auf der Fintex-Website unter dem Produkt verfügbar.
Entzündlichkeit	Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf.
Transport	ADR-Transportklasse UN 1133 (Klebstoffe, die brennbare Flüssigkeiten enthalten), Transportgefahrenklasse 3.